

Tip
mecanic

Presostate cu contact pentru aer

Seria IS1000

Garantate 5 milioane de cicluri



IS1000-01 IS1000-01-X202

Specificații


Model	IS1000-01
Presiune de încercare	1.0MPa
Presiune maximă de lucru	0.7MPa
Domeniul presiunilor setabile	0.1 ÷ 0.4MPa
Histerezis	0.08MPa sau mai puțin
Repetabilitate	±0.05MPa
Contact	1a
Conexiune electrică	Grommet, Lungime cablu electric 0.5m (Standard)
Fluid	Aer/Gaze inerte
Temperatura ambientală	-5 ÷ 60 °C (Fără gheață)
Racord conectare	R(PT)1/8
Masă	74g

Specificații contact


Tensiune	24V AC/DC sau mai puțin	48V AC/DC	100V AC/DC
Intensitate maximă	50mA	40mA	20mA

Circuit electric

Până la 100V AC/DC



Domeniul presiunilor de lucru



Cod de comandă

IS1000 — 01 S — — Q

Racord conectare

01	R(PT) 1/8
N01	NPT 1/8

Etanșare racord

—	Fără
S	Cu teflon

Optional

X201	Lungime cablu 3m
X202	Domeniul presiunilor setabile 0.1 ÷ 0.6MPa
X215	Lungime cablu 3m Domeniul presiunilor setabile 0.1 ÷ 0.6MPa